



株式会社 **ミクニライフ&オート**

ミクニ マイティエースⅡ 導入事例


機種：ミクニ マイティエースⅡ LBセット

吊具：ミクニ マイティスリング

導入区分：購入

お客様情報

法人名 NPO法人 新様
施設名 中区本牧活動ホーム
導入場所 トイレ
建物構造 鉄骨造
所有形態 賃貸
定員 40名
検討経緯 旧型リフト故障によりリフトが利用できず、大柄なご利用者様のトイレ移乗介助負担が大きく、職員の腰痛やギックリ腰が増えてしまった事。




トイレスペース 入替前



旧型リフト設置状況



取付部・電源 入替後



リフト 入替後

リフトを導入して変わった事

1日あたり7~12回のトイレ介助を毎日行っており、複数の職員が腰痛やギックリ腰に悩まされておりました。

リフトを導入して1年が経過しますが、明確にギックリ腰が無くなり、本当に導入して良かった。と、嬉しいお言葉を頂きました。